

| Gutachten | Auftraggeber |
|--|--|
| Sachverständigengutachten zu Feuchteschäden am Haus Straße des Kindes 7 in Spremberg, OT Schwarze Pumpe | BBJ-Verwaltungs-GmbH |
| Gutachterliche Stellungnahme zu den Feuchteschäden im Wohnhaus Obergersdorfer-Straße 28 in Gersdorf | Herr Wagner |
| Abnahme/Begutachtung Fertigstellung einer Ferienwohnanlage | EG Käpt'n Braß Ostseebad Dierhagen, Wiesenweg 2-7 |
| Begutachtung Riss- und Setzungsschäden im MFH Haschke Straße 16 in Wittichenau | Herr Zschorlich |
| Gutachterl. Stellungnahme zu Bauschäden am EFH Falterweg 1 in Spremberg OT Weskow | Jan Rocktäschel |
| Gutachten zu Feuchteschäden MFH An der Hohle 8-11 in Kamenz | WEG An der Hohle 8-11 c/o Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Kamenz |
| Qualitative Beurteilung von Putzarbeiten im Wohnhaus F.-Engels-Str. 2 in Torno | Familie Mallon |
| Gutachterliche Stellungnahme zur Standsicherheit Dreiseitenhof in 03042 Cottbus, OT Merzdorf, Klein Lieskower Weg 11 | Vattenfall Europe Mining AG |
| Gutachterliche Stellungnahme zu den verbauten Asbestzementplatten | Dr. Gerit Planitzer |
| Baubegleitende Qualitätskontrolle Neubau EFH Ratzener Straße 65 in Hoyerswerda | Steffi Beier/Daniel Meyer |

| Beweissicherung zum Bauvorhaben | Auftraggeber |
|---|--|
| VKTA Rossendorf e.V. | HFS Hoch- und Tiefbau GmbH |
| Baufeldfreimachung und Mediensicherung Knappensee | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Centrum Altstadt Teschen-/Alte Berliner Straße in Hoyerswerda | Schneider & Neuß GbR |
| Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Bereich Spohla-Zeißig, Instandsetzung Deich rechts | Bilfinger Spezialtiefbau GmbH |
| Außenanlagen für Feuerwehrhaus Senftenberg OT Brieske | Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG |
| Neubau Apartmenthaus, An der Mühle 5 in Hoyerswerda | Lausitzer Seenland Apartmenthaus UG |
| Beseitigung HW-Schäden Hoy. Schwarzwasser, Groß Neida | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Schmutz- und Trinkwassererschließung „Am Schlangenbergl“ in Lohsa OT Weißkollm | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Errichtung Altenpflegeheim Spremberger Straße in Hoyerswerda | Diakonie Görlitz-Hoyerswerda |
| BWS der Spremberger-Straße in Hoyerswerda | Köster GmbH |
| Instandsetzung Gewässerbermen nach Hochwasserereignissen im Bereich Große Spree | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Vorbehandlung von Ökowasser für die Ortslage Trebendorf | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |

| | |
|--|--|
| Kabelverlegearbeiten der EWAG Kamenz in der Oststraße in Kamenz | Kommunale Dienste Kamenz GmbH |
| Neubau 34 WE Spremberger-/Grünstraße. in Hoyerswerda | LebensRäume Hoyerswerda eG |
| K 8478/ K8479 Ausbau Ortsdurchfahrt Gablenz | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Hochwasserschadensbeseitigung Am Oberen Mühlgraben, 01920 Haselbachtal OT Gersdorf | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| BWS Bürogebäude am Wiener Platz 6 in 01069 Dresden | RI Menora Dresden GmbH & Co. KG |
| BWS Gebäude am Prager Straße 3/3a in 01069 Dresden | aik Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH |

2013

| Gutachten | Auftraggeber |
|---|--|
| Begutachtung Schimmelschäden MFH Gartenstraße 1 in Großpostwitz | Holger Manns |
| Gutachterliche Stellungnahme Einbau Küchenfensters Pestalozzistraße 16c, 02994 Bernsdorf | Herr Häntschke |
| Gutachten zur Feststellung von wasserbedingten Gebäudeschäden Fuggerstraße 18 in Hoyerswerda | Simone Schwab |
| Begutachtung Feuchteschäden am Einfamilienhaus Flurweg 2d in Hoyerswerda | Herr Brix |
| Gutachten Feuchtigkeitsschäden Bürogebäude Dresdener Straße 17a in 02977 Hoyerswerda | Schmidt/Wernze und Aßmann GbR |
| Gutachten Undichtigkeiten am Vordach Lausitz-Center Lausitzer Platz 3 in 02977 Hoyerswerda | Lausitz-Center Hoyerswerda KG über MEC METRO ECE |
| Sachverständigengutachten zur Wertung von Risschäden auf der Fassade | Landgericht Dresden |
| Gutachterliche Stellungnahme zu Betonschäden an einer Treppe, H.- Eisler-Str. 10 in 02625 Bautzen | nb-Bauträger GmbH |
| Begutachtung Wasserschaden MFH Königswarthaer Straße 11 in Ralbitz-Rosenthal OT Cunnewitz | KVI GmbH |
| Risschadensüberwachung der Kauen I bis V in den TA Jänschwalde | Vattenfall Europe Mining AG |
| Abdichtung Vordach im EG der Erweiterung ehem. Karstadt | Lausitz-Center Hoyerswerda KG über MEC METRO ECE |
| Begutachtung Einbau Fenster im EFH Am Busch 11 in Königsbrück | Herr Meißner |

| Beweissicherung zum Bauvorhaben | Auftraggeber |
|---|--|
| Errichtung eines P+R Platzes an der Verkehrsstation Gröditz | V & C Metzner GmbH |
| Hochwasserschutzmaßnahmen an der Schwarzen Elster in Tätzschwitz | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Löbauer Wasser, Ortslage Löbau Herstellung von Böschungen - Holzungsarbeiten | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Abbruch Hintergebäude S.-G.-Frentzel-Straße 20 in Hoyerswerda | Glau Con eK |
| Umbau, Sanierung und Erweiterung Bürgerzentrum „Konrad Zuse“, Braugasse 1-2 in 02977 Hoyerswerda | Neu & Reko Bau Glotz GmbH |
| Sanierung Ufermauer Kirchstraße 5 in Großröhrsdorf | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| Gestaltung Sportanlagen an der Grundschule Stadtmitte, August-Bebel-Straße 18 in 03128 Finsterwalde | Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG |
| Schadensbeseitigung Hoyerswerdaer Schwarzwasser Spohla - Zeißig am Südwestdamm | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Abbruch Wohnblock Albrecht-Dürer-Straße 22-26 in Hoyerswerda | V & C Metzner GmbH |
| Ufersicherung Schwarze Elster zwischen Görlitzer Brücke und Bahnbrücke | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Kabelverlegung Wallstraße in Kamenz | Kommunale Dienste Kamenz GmbH |

2012

| Gutachten | Auftraggeber |
|---|---|
| Gutachterliche Feststellung zum Wasserschaden Altenpflegeheim „Jenny Marx“ | AWO Lausitz Pflege- und BetreuungsgGmbH |
| Gutachten zu Feuchteschäden Bogenweg 50/52 in Spremberg, OT Schwarze Pumpe | Herr Schäfer |
| Sachverständigengutachten zur Ursachenfindung von Feuchtigkeitserscheinungen | WEG Scholle 1b c/o BBJ-Verwaltungs-GmbH |
| Rissschadensüberwachung und Standsicherheitsbeurteilung am Gebäude 40 in den TA Jänschwalde | Vattenfall Europe Mining AG |
| Sachverständigengutachten zu den Feuchtigkeitsschäden im Altenpflegeheim | Malteserstift St. Monika |
| Gutachterliche Stellungnahme zu Feuchtigkeitsschäden im Einsteinhaus in Hoyerswerda | Dyckerhoff & Widmann Immobilien GmbH |
| Stellungnahme Schimmel im Mehrfamilienhaus Westbahnstr. 4 in Spremberg | BBJ-Verwaltungs-GmbH |
| Gutachterliche Feststellung zu Rissbildungen in Balkonstützenfundamenten | Eigentümergeinschaft F.-J.-Curie-Straße 20-24 |
| Begutachtung Schäden an Ballastelementen am BRs 1200-740 im Tagebau Cottbus-Nord | Vattenfall Europe Mining AG |

| | |
|--|----------|
| Gutachten zu Mängeln in der Fußbodenkonstruktion Lagerhalle 4 in der Industriestraße 1-7 in 01936 Schwepnitz | DEBRATEC |
|--|----------|

| Beweissicherung zum Bauvorhaben | Auftraggeber |
|---|--|
| Philippine Weißwasser | Landkreis Görlitz |
| Abwasserbeseitigung Schönbrunn | Bistra Bau GmbH & Co. KG |
| Ersatzneubau Ufermauer an der Weißbach in Steina | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| Wiederherstellung vorbergbaulicher Vorflutverhältnisse Driewitz - „Mittlerer Graben“ | NADEBOR Tief- und Landeskulturbau GmbH |
| Neubau Kindereinrichtung in Kleinröhrsdorf | Stadt Großröhrsdorf |
| Kanalbau Uhlandstraße/Nordstraße in Großröhrsdorf | Stadt Großröhrsdorf |
| Abbruch Haus der Hilfe, Ernst-Heim-Straße 26 in Hoyerswerda | Glau Con eK |
| Fußsicherung Stützmauer zwischen Pulsnitzer Straße 64 und Bushaltestelle in Oberlichtenau | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| Böschungssicherung in Oberlichtenau, am Wohnhaus Alwin-Richter-Straße 18 | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| Hochwasserschutzmaßnahme Reichenau, Gemeinde Haselbachtal | UBK Tiefbau Reichenbach GmbH |
| P+R-Anlage Bahnhof in 01900 Großröhrsdorf | Stadt Großröhrsdorf |