

Referenzliste
Bautechnische Untersuchungen von 1997 bis 2011

| | Vorhaben | Auftraggeber |
|---------|---|---|
| 07/1997 | Am Bahndamm 7-10 und 11-13 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 01/1998 | Bautzener Allee 80-88 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 01/1998 | Bautzener Allee 70-78 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 01/1998 | K.-Niederkirchner-Straße 10-16 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 02/1998 | A.-Schweitzer-Straße 12-14 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 02/1998 | K.-Liebknecht-Straße 8-14 und 10-16 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 05/1998 | Bautzener Allee 18-22 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 05/1998 | Virchowstraße 7-17 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 05/1998 | E.-Weinert-Straße 32-40 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 05/1998 | L.-Herrmann-Straße 92 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 05/1998 | B.-Brecht-Straße 27-35, 37-41 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 01/1999 | Steinbrückstraße 16-20 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 01/1999 | Haeckel-Straße 1-7 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 01/1999 | F.-J.-Curie-Straße 7-13 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 07/1999 | Ratzener-Straße 1-10 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 12/1999 | Röntgen-Straße 26-32, 34-40 und 42-48 in Hoyerswerda | Architekturbüro Steinkopf + Böhm, Dresden |
| 01/2000 | Ratzener Straße 38-45 und 46-50 in Hoyerswerda | Architekturbüro Steinkopf + Böhm, Dresden |
| 03/2000 | J.-R.-Becher-Straße 32-38 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 03/2000 | L.-v.-Beethoven-Straße 17-21 und 20-24 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 12/2000 | Einsteinstraße 5 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 03/2001 | Schöpfsdorfer-Straße 1-7 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 03/2001 | Röntgen-Straße 2-8, 10-16, 18-24 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 08/2001 | Händel-Straße 1-9 in Hoyerswerda | Wohnungsgenossenschaft Hoy. eG |
| 12/2001 | Umbau Fabrik III in Knappenrode | Höhne Dichtungen GmbH |
| 04/2002 | Ermittlung Betongüte, Niederkirchner-Straße in Hoyerswerda | Ingenieurbüro Reinhold |
| 12/2002 | F.-Geyer-Straße 26-32 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 02/2003 | Ermittlung Betongüte, Straße des Friedens in Hoyerswerda | Ingenieurbüro Reinhold |
| 10/2003 | Bautechnische Untersuchung einer Decke GEDAS in Hoyerswerda | Dipl.-Ing. Mike Meder |
| 12/2003 | Ermittlung Betongüte, Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda mbH |
| 02/2004 | Ermittlung Betongüte, Jugendstilvilla in Schwerin | OLDI Bausanierungsgesellschaft mbH |
| 04/2004 | Bautechn. Untersuchung des Estrichs, Förderzentrum in Hoyerswerda | Stadt Hoyerswerda |

| | | |
|---------|--|--|
| 04/2004 | Bautechn. Untersuchung zum BV Modernisierung Stahlaufbereitungshalle in Knappenrode | Swanenberg Handelsunternehmen GmbH |
| 06/2004 | Bautechn. Untersuchungsbericht zur Sanierung Stadtpromenade 11 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 07/2004 | Bautechn. Untersuchung zum BV Instandhaltung Loggien Bonhoeffer-Straße 6 und 7 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 09/2004 | Bautechnische Untersuchungen zum BV Sanierung Fernwärmeleitungen | Böpple Bau GmbH & Co. KG |
| 10/2004 | Bautechnische Untersuchung zu den Fundamenten Außenkrananlage IG in den TA Jänschwalde | Vattenfall Europe Mining AG |
| 10/2004 | Bautechnische Untersuchung Balkonanlage Am Stadtrand 1a-c in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 11/2004 | Bautechnische Begutachtung Schimmelschäden, J.-R.-Becher-Straße 15 in Vetschau | Wohnungsbaugesellschaft Vetschau mbH |
| 11/2004 | Bautechnische Begutachtung Schimmelschäden, Gagarin-Straße 39 in Vetschau | Wohnungsbaugesellschaft Vetschau mbH |
| 12/2004 | Bautechnische Untersuchungen Objekt Teschenstraße 11-15 in Hoyerswerda | Lebensräume Hoyerswerda eG |
| 12/2004 | Bautechnische Begutachtung Schimmelschäden, W.-Pieck-Straße 16 in Vetschau | Wohnungsbaugesellschaft Vetschau mbH |
| 01/2005 | Bautechnische Begutachtung Schimmelschäden, Sputnik-Straße 32 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 03/2005 | Feststellung Feuerwiderstandsklasse, Objekt Platz des Friedens 2 in Brieske | TLG Immobilien GmbH |
| 03/2005 | Bautechnische Untersuchungen/ Begutachtung Risschäden - Förderschule in Hoyerswerda | Stadt Hoyerswerda |
| 04/2005 | Bautechnische Untersuchungen Salzausblühungen, Finanzamt Meißen | Elektro + Bau Steffen Hübner |
| 06/2005 | Bautechnische Untersuchung Fundamente Außenkrananlage in Jänschwalde | IB Zeidler |
| 08/2005 | Bautechnische Untersuchung Loggien/ Fassade Straße des Friedens 5-7 in Hoyerswerda | Bauplanung/Architektur Thomas Gröbe |
| 08/2005 | Bautechnische Untersuchung zum BV Gasrohrverlegung in Guben | PRT Rohrtechnik GmbH |
| 09/2005 | Bautechnische Untersuchung Dach/Fassade am Lausitzbad Hoyerswerda | Lausitzbad Hoyerswerda |
| 01/2006 | Bautechnische Untersuchung Brand in dem MFH Schweitzer-Straße 26 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |
| 11/2007 | Untersuchung Stützenfundamente einer Außenkrananlage in Nochten | Gesellschaft für Montan- und Bautechnik mbH |
| 02/2008 | Schimmelbegutachtung mit der Messung der Luft- und Wandfeuchtigkeit - Wohnung Görlitzer Straße 32 in Rietschen | Herr R. Worreschk |
| 11/2008 | Bautechn. Begutachtung Fassade Hochhaus Ratzener-Straße 51-54 | LebensRäume Hoyerswerda eG |
| 12/2008 | Untersuchung Brandwohnung Bautzener Allee 37 in Hoyerswerda | Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda |

| | | |
|---------|--|---|
| 12/2009 | Gutachterl. Stellungnahme zu Verfärbungen in der EG-Wohnung in der Elsa-Brändström-Straße 31a in Berlin Pankow | FM-B GmbH |
| 02/2009 | Bautechn. Begutachtung zum Wasserschaden Am Haag 14 in Hoyerswerda | Architekt Dipl.-Ing. W. Ahrend |
| 03/2009 | Gutachterl. Stellungnahme zu Schimmel in der E.-Thälmann-Straße 62 in Neuenhagen | KENeu Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH |
| 04/2009 | Gutachten zu Durchfeuchtungen/ Schimmelschäden in der EG-Wohnung Langenbeckstraße 13 in Neuenhagen | KENeu Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH |
| 05/2009 | Sachverständigengutachten/Bautechnische Untersuchung Regenwasserpumpwerk in Hoyerswerda | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH |
| 08/2009 | Gutachterl. Stellungnahme zu Verfärbungen in der EG-Wohnung Hildesheimer Straße 14 in Neuenhagen | KENeu Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH |
| 02/2010 | Bautechnische Begutachtung Wasserschaden Am Haag in Hoyerswerda | Architekt Dipl. Ing. W. Arend |
| 02/2010 | Gutachterl. Stellungnahme zu Schimmelschäden mit Sanierungsempfehlung, G.-Hauptmann-Straße in Hoy. | Derra, Meyer & Parner |
| 03/2010 | Bautechn. Begutachtung zu Schimmelschäden in der E.-Thälmann-Straße 62 in Neuenhagen | KENeu Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH |
| 05/2010 | Gutachterl. Stellungnahme zur Begehbarkeit der Dachfläche am Lausitzbad Hoy. aus sicherheitstechnischer Sicht | Lausitzbad Hoyerswerda |
| 11/2010 | Gutachterl. Stellungnahme zu Schimmelschäden, Siebweg 66 in Berlin-Bohnsdorf | ABG Paradies e.G. |
| 12/2010 | Untersuchung von Bauschäden, WÜST U2 R.-Schumann-Straße in Hoyerswerda | VBH GmbH |
| 01/2011 | Untersuchung Ursache für Risschäden, Lausitzcenter Hoyerswerda | Immobilien-Kommanditgesellschaft Kullmann & Co. |
| 01/2011 | Sicherheitsscheck Scheune in Saalau | Materne Mineralölhandel GmbH |
| 02/2011 | Begutachtung/Untersuchung Wohnungen in der Coseler Straße 9 und 11 in Bernsdorf | Rainer Hemmrich |
| 05/2011 | Bautechnische Begutachtung MFH Gartenstraße 1 in Großpostwitz | Herr Manns |
| 08/2011 | Bautechnische Untersuchung zum Baustellenbrand Wiesenweg 63, in Spremberg | IB Reinhold |
| 09/2011 | Bauzustandsanalyse Objekt S.-G.-Frentzel-Straße 10 in Hoyerswerda | AVI GmbH |
| 10/2011 | Bauzustandsbericht zur Dachkonstruktion Qualitätsferkelhof in Hoyerswerda | Qualitäts-Ferkelhof |
| 10/2011 | Bautechnische Begutachtung Feuchteschäden Ärztehaus in Hoyerswerda | GbR Ärztehaus Hoyerswerda |
| 10/2011 | Begutachtung Feuchteschäden am WH Hauptstraße 10 in Schwarzheide | Herr Müller |
| 11/2011 | Gutachterliche Stellungnahme zum Schimmelschaden Friedrichstraße 18 in Hoyerswerda | Herr Hassemeier |
| 11/2011 | Gutachterliche Stellungnahme zum Schimmelschaden E.-Thälmann-Straße 62 in Bernsdorf | Familie Haink |
| 11/2011 | Bautechnische Begutachtung zu Feuchteschäden Nordstraße 28 in Kamenz | Erbengemeinschaft Stanger über STW mbH Kamenz |