

2017

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Begutachtung Feuchteschäden in den Räumen des Ärztehauses	GbR Ärztehaus Hoyerswerda
Brückenprüfung Brücke Nähe Südstraße in Schwarze Pumpe	Staatsbetrieb Sachsenforst
Feuchteschäden in einem Büro, Nordstraße 28/28a in Kamenz	WEG Nordstraße 28/8a
Brückenprüfung Brücke V am F/HP-131	Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH

2016

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Bautechnische Untersuchung zur Sanierung Regenwassereinlaufbecken in Hoy.	Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH
Baut. Untersuchungen am Wohnhaus Obergersdorfer Str. 28 in Gersdorf	Herr Wagner
Bauwerksprüfungen Gebäude der Deutschen Bahn AG	IB Dreieck Bayerisches Vogtland Dipl.-Ing. (FH) Häckert

2015

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Bautechnische Untersuchung zu den Betonschäden am Wohn- und Geschäftshaus St. Petersburger Str. 26-32 in Dresden	B & O Wohnungswirtschaft GmbH Chemnitz

2014

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Bautechnische Begutachtung zu den Feuchteschäden am Verwaltungsgebäude Wiener Platz 6 in Dresden	RI Menora Dresden GmbH & Co. KG

2013

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Untersuchung Hallenaußenwand Halle Nr. 6, Kühnicht	Energie Erzeugungsgesellschaft Hoyerswerda mbH
Brückenprüfung (Brücken Nr. 6.3501)	Staatsbetrieb Sachsenforst

2012

Vorhaben/Objekt	Auftraggeber
Brückenprüfung Revier Seidewinkel	Staatsbetrieb Sachsenforst
Bautechnische Begutachtung am Fußboden Verkaufshalle in Spremberg, Berliner Straße 55	Phrikolat Drilling Services GmbH